

お客様各位

ハイテック株式会社

〒226-0026

神奈川県横浜市緑区長津田町 2565-8

TEL：045-983-5000 FAX：045-983-0020

E-mail：eigy@hitec-jp.com

URL：www.hitec-jp.com

販売終了後 20 年以上経過機種の部品供給に関するお知らせ

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社販売製品の中には、最終販売後 20 年以上が経過したものが複数ございます。こうした製品の今後の部品供給と後継機種につきまして、ご案内をさせていただきます。

最終販売から 20 年以上経過した製品の部品につきましては、在庫終了後の販売が難しい状況でございます。部品材料の入手困難、部品製作費用の高騰、部品製作会社の閉鎖等が主な理由です。今後、該当機種の部品をご依頼の際には、販売価格の上昇、納期の長期化等が予想されますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

また、後継機種として、下記の製品を販売しております。この機会に、製品の入れ替えをご検討くださいますようお願い申し上げます。

お客様には大変なご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞ諸事情をご理解いただくとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具

記

1：対象機種……最終販売から 20 年経過した機種は、下記の通りです

- ・ウインカー800（2001 年販売終了）
- ・ウインカー900（1999 年販売終了）
- ・オートウインカー10 及びオートウインカー20（1996 年販売終了）
- ・ハムラー340（1991 年販売終了）

2：対象部品……上記機種用の全部品

3：後継機種のご案内……下記機種を後継機種として推奨いたします

| 対象機種 | 後継機種 | 後継機種の特徴 |
|--------------------------|-------------|---|
| ウインカー800 ウインカー900 | スタッフウェル 51F | エアスタッファーなどの肉送り装置は不要です。省スペースでの作業が可能になりました。ソーセージだけでなくプレスハムの充填も可能になりました。 |
| オートウインカー10 オートウインカー20 | リンクウェル | タッチパネルによる速度変速、ループ数変更が可能になりました。3 モーターの変速により、捻り数の変速幅が大きくなりました。制御方法を追加したことにより、羊腸生産も可能となりました。 |
| ハムラー340 | ハムラー720 | 可動部分の可視部分が皆無になることで、安全性の向上が実現できております。プレス型と肉の排出に関する隙間が少なくなったことで、ドリップの流出も少なくなり、歩留まり向上も実現しています。ハムラー720 でも原木充填のみの機械も販売しており、生産性も向上しております。 |

ご不明な点、ご質問などございましたら、下記までご連絡ください。

ハイテック株式会社 営業部 E-mail：eigy@hitec-jp.com

以上