

お客様各位

ハイテック株式会社

〒226-0026
神奈川県横浜市緑区長津田町 2565-8
TEL：045-983-5000 FAX：045-983-0020
E-mail：eigyo@hitec-jp.com
URL：www.hitec-jp.com

販売終了後 20 年以上経過機種の部品供給に関するお知らせ

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社販売製品の中には、最終販売後 20 年以上が経過したものが複数ございます。こうした製品の今後の部品供給と後継機種につきまして、ご案内をさせていただきます。

最終販売から 20 年以上経過した製品の部品につきましては、在庫終了後の販売が難しい状況でございます。部品材料の入手困難、部品製作費用の高騰、部品製作会社の閉鎖等が主な理由です。今後、該当機種の部品をご依頼の際には、販売価格の上昇、納期の長期化等が予想されますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

また、後継機種として、下記の製品を販売しております。この機会に、製品の入れ替えをご検討くださいますようお願い申し上げます。

お客様には大変なご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞ諸事情をご理解いただくとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具

記

- 1：対象機種……最終販売から 20 年経過した機種は、下記の通りです
- ・ウインカー800（2001 年販売終了）
 - ・チャレンジ（2000 年販売終了）
 - ・ウインカー900（1999 年販売終了）
 - ・オートウインカー10 及びオートウインカー20（1996 年販売終了）
 - ・ハムラー340（1991 年販売終了）

2：対象部品……上記機種用の全部品

3：後継機種のご案内……下記機種を後継機種として推奨いたします

対象機種	後継機種	後継機種の特徴
ウインカー800 ウインカー900	スタッフウェル 51F	エアースタッフアーなどの肉送り装置は不要です。省スペースでの作業が可能になりました。ソーセージだけでなくプレスハムの充填も可能になりました。
オートウインカー10 オートウインカー20	リンクウェル	タッチパネルによる速度変速、ループ数変更が可能になりました。 3 モーターの変速により、捻り数の変速幅が大きくなりました。 制御方法を追加したことにより、羊腸生産も可能となりました。
ハムラー340	ハムラー720	可動部分の可視部分が皆無になることで安全性の向上が実現できております。プレス型と肉の排出に関しての隙間が少なくなったことで、ドリップの流出も少なくなり、歩留まり向上も実現しています。ハムラー720でも原木充填のみの機械も販売しており、生産性も向上しております。

ご不明な点、ご質問などございましたら、下記までご連絡ください。

ハイテック株式会社 営業部 E-mail：eigyo@hitec-jp.com

以 上